




RED DE MONITOREO DE EDIFICACIONES

12/11/2019

DATOS DE EDIFICACIÓN

ID	CÓDIGO	NOMBRE	UBICACIÓN	LATITUD(*)	LONGITUD(*)	SISTEMA ESTRUCTURAL	Nº DE PISOS	Nº DE SENSORES
141	CIIFIC	Centro de Información e Investigación – Facultad de Ingeniería Civil	Rímac - Lima	-12.0215	-77.0492	Pórticos de concreto armado con sistema de aislamiento en la base.	10	4

DATOS DE MONITOREO




SENSOR	UBICACIÓN
ITK-00	Sótano: Piso
ITK-01	Sótano: Techo
ITK-02	Piso2: Techo
ITK-03	Piso4: Techo

DATOS DEL EVENTO




FECHA:	12/11/2019
HORA:	16:47:32 (UTC -5)
EPICENTRO	-11.82 -77.47
PROFUNDIDAD	62 km
MAGNITUD	4.6ML
	Ubicación del epicentro
	Ubicación de la edificación

REGISTROS SIN FILTRAR





REGISTROS SIN FILTRAR



ESPECTRO DE FOURIER

