




RED DE MONITOREO DE EDIFICACIONES

02/03/2020

DATOS DE EDIFICACIÓN


ID	CÓDIGO	NOMBRE	UBICACIÓN	LATITUD(*)	LONGITUD(*)	SISTEMA ESTRUCTURAL	Nº DE PISOS	Nº DE SENSORES
141	CIIFIC	Centro de Información e Investigación – Facultad de Ingeniería Civil	Rímac - Lima	-12.0215	-77.0492	Pórticos de concreto armado con sistema de aislamiento en la base.	8	4

DATOS DE MONITOREO




SENSOR	UBICACIÓN
ITK-00	Sótano: Piso
ITK-01	Sótano: Techo
ITK-02	Piso2: Techo
ITK-03	Piso4: Techo

DATOS DEL EVENTO



FECHA: 02/03/2020
HORA: 17:15:16 (UTC -5)
EPICENTRO -12.09 -77.52
PROFUNDIDAD 61 Km
MAGNITUD 3.7 ML
Ubicación del epicentro
Ubicación de la edificación

REGISTROS






UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil
Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas
y Mitigación de Desastres
Laboratorio de Estructuras



REGISTROS



ESPECTROS DE FOURIER

