





RED DE MONITOREO DE EDIFICACIONES

02/03/2020


DATOS DE EDIFICACIÓN

ID	CÓDIGO	NOMBRE	UBICACIÓN	LATITUD(*)	LONGITUD(*)	SISTEMA ESTRUCTURAL	N° DE PISOS	N° DE SENSORES
37	FICUNI	Facultad de Ingeniería Civil- UNI	Rímac - Lima	-12.0218	-77.0490	Pórticos de concreto armado.	4	5

DATOS DE MONITOREO

	SENSOR	UBICACIÓN
	ITK-00	Sótano: Piso
	ITK-01	Sótano: Techo
	ITK-02	Piso1: Techo
	ITK-03	Piso2: Techo
	ITK-04	Piso3: Techo
		
FECHA: 02/03/2020 HORA: 17:15:16 (UTC -5) EPICENTRO -12.09 -77.52 PROFUNDIDAD 61 Km MAGNITUD 3.7 ML Ubicación del epicentro Ubicación de la edificación		

REGISTROS






UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil
Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas
y Mitigación de Desastres
Laboratorio de Estructuras




REGISTROS

ACELERACIÓN EN CADA SENSOR
UD




ESPECTRO DE RESPUESTA SA-SD
EW y NS




ESPECTROS DE FOURIER

NS



EW



UD

