



RED DE MONITOREO DE EDIFICACIONES

04/12/2019


DATOS DE EDIFICACIÓN

ID	CÓDIGO	NOMBRE	UBICACIÓN	LATITUD(*)	LONGITUD(*)	SISTEMA ESTRUCTURAL	N° DE PISOS	N° DE SENSORES
37	FICUNI	Facultad de Ingeniería Civil- UNI	Rímac - Lima	-12.0218	-77.0490	Pórticos de concreto armado.	4	5

DATOS DE MONITOREO


DATOS DEL EVENTO

SENSOR		UBICACIÓN		FECHA:	04/12/2019
ITK-00		Sótano: Piso		HORA:	22:23:19 (UTC -5)
ITK-01		Sótano: Techo		EPICENTRO	-13.83 -76.29
ITK-02		Piso1: Techo		PROFUNDIDAD	71 km
ITK-03		Piso2: Techo		MAGNITUD	5.3ML
ITK-04		Piso3: Techo		Ubicación del epicentro Ubicación de la edificación	





REGISTROS SIN FILTRAR



ESPECTRO DE FOURIER

